SNATER
Liguria

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E
RADIOTELEVISIONI

Genova, 19 giugno 2019

# CENTRALE TERMO!

**I**l nostro Rappresente dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ha consultato a Genova la (scarsa) documentazione relativa alle misure effettuate a seguito dell'incendio sviluppatosi all'interno della centrale Termo di Arcola.

**N**ella centrale è ancora presente l'amianto nelle pavimentazioni, sia nelle mattonelle che nella colla.

**D**ato il degrado della matrice vinilica, il pavimento era stato recentemente bonificato tramite la sua copertura, ma una porzione della stessa si è bruciata durante l'incendio e l'amianto in quel punto è ancora degradato e scoperto.

**I**l minimo da fare era di ripristinare la copertura prima di effettuare qualsiasi misura di aerodispersione delle fibre di amianto (ci sarebbe arrivato chiunque).

**M**a così non è andata.

**L**e misure fatte rilevare dall'azienda non rispondono in nessun modo ai requisiti del D.M 6.9.94, inoltre mancano le foto dello strumento (dove era posizionato e a che altezza?) in cui è stata effettuata l'unica prova di aerodispersione e non esiste nessuna relazione tecnica a corredo.

**S**ono state effettuate anche misure per la verifica di presenza di sostanze inquinanti nell'aria (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, ecc.) senza indicazioni su strumentazione e metodologia adottate, senza foto, senza relazione tecnica.

**F**ino a ieri poi, si sono succedute ditte che hanno effettuato pulizie tramite potenti aspiratori, muovendo l'impossibile nell'aria, cosa assolutamente da evitare.

**Inoltre ci sono ancora lati oscuri di questa vicenda che Snater sta approfondendo.**

**L**'azienda continua a sbagliare, ha avuto fretta di comunicare (***assieme ad altri soggetti***) che si poteva regolarmente entrare nella centrale, aveva fretta di riprendere le attività lavorative e dare il servizio ai clienti collegati sulla centrale, che pagano per la negligenza di chi non fa più manutenzione adeguata nei luoghi di lavoro.

**A**ttendiamo che l'azienda faccia ripristinare la copertura bruciata dell'amianto, faccia eseguire le misure rispettando i requisiti ed i criteri di legge; **certamente la sicurezza di non essere esposti alle fibre di amianto per i lavoratori al momento NON C'È!**

*SNATER SEGRETERIA REGIONALE LIGURIA* www.snatertlc.it
*c/o USB Via Cantore 29/2 - 16149 GENOVA Tel / Fax 0106424101* *mail:* snater.liguria@gmail.com